

9.4.2020 1

TEHNIČKA MEHANIKA I

8. PREDAVANJE

REŠETKASTI NOSAČI

Str 223-242 knjiga Poglavlje 10.3 – Rešetke u ravni

9.4.2020 4

Ravne rešetke se često koriste kod krovova i mostova.

KROVNA REŠETKA

Opterećenje krova se prenosi na rešetku u njenim čvorovima preko rožnjača

Proračun reakcija veza i sila u štapovima rešetke je problem ravnoteže sistema sila u ravni

Opterećenje je u ravni rešetke.

9.4.2020 2

ŠTA ĆEMO NAUČITI U OVOM POGLAVLJU?

- Pored punih nosača, postoje i **rešetkasti**
- Ako svi štapovi rešetke leže u jednoj ravni, onda je rešetka **ravna**, u protivnom je **prostorna**
- Određivanje sila u štapovima rešetke primenom metode čvorova i metode preseka

Str 223-242 knjiga Poglavlje 10.3 – Rešetke u ravni

9.4.2020 5

MOST – glavni nosač je rešetka

9.4.2020 3

REŠETKE U RAVNI

Rešetkastim nosačem – **rešetkom** se naziva kruta konstrukcija sastavljena od pravih štapova, koji su krajevima međusobno zglobno spojeni.







Ako svi štapovi rešetke leže u jednoj ravni, onda je rešetka **ravna**, u protivnom slučaju je **prostorna**.

9.4.2020 6

Karakteristike rešetki

Uslovi koji moraju da budu ispunjeni:

- Sva spoljašnja opterećenja deluju samo u čvorovima rešetke.
- Težine štapova rešetke se zanemaruju, jer je opterećenje koje oni nose veliko u poređenju sa njihovom težinom. Ako se težina elemenata rešetke uzima u obzir, uglavnom je zadovoljavajuće da se njihova težina nanese kao vertikalna sila, i to polovina težine u jedan čvor, a polovina u drugi.
- Štapovi su međusobno povezani idealnim zglobovima (zanemaruje se trenje u zglobovima – čvorovima rešetke).
- Oslonci su samo u čvorovima.
- Kod rešetke postoje samo pravi štapovi.



9.4.2020 13

Zavisnost između broja štapova s i broja čvorova n

Oznake:
 n - broj čvorova rešetke
 s - broj štapova rešetke

Polazi se od jednog trougla, kao osnovnog nosača, koji čine tri štapa i tri čvora.
 Da bi se formirao svaki sledeći čvor, potrebna su još po dva štapa.

$$s = 3 + 2(n - 3) = 2n - 3$$

$$s < 2n - 3 \rightarrow \text{Rešetka nije kruta}$$

$$s > 2n - 3 \rightarrow \text{Rešetka sa suvišnim štapovima - statički neodređena}$$

$$2n - 3 = 18 - 3 = 15 = s$$

9.4.2020 16

Određivanje reakcija veza kod rešetkastih nosača

Reakcije se određuju kao i kod punih nosača.

9.4.2020 14

$s = 3 + 2(n - 3) = 2n - 3$ Rešetkasti nosač je statički određen

$s > 2n - 3$ Rešetkasti nosač je statički neodređen – ima suviše štapove

$s < 2n - 3$ Rešetkasti nosač je statički neodređen – ima suviše (prekobrojne) veze

9.4.2020 17

ODREĐIVANJE SILA U ŠAPOVIMA KOD REŠETKASTIH NOSAČA

Postoje dve metode za određivanje sila u štapovima: **metoda čvorova i metoda preseka**, pri čemu one mogu biti analitičke i grafičke:

- 1. METODA ČVOROVA:**
 - Analitički, odnosno grafički postupak, koji se zasniva na korišćenju uslova ravnoteže sistema sučeljnih sila koje dejstvuju u jednom čvoru;
 - Kremonina grafička metoda.
- 2. METODA PRESEKA:**
 - Riterova analitička metoda;
 - Kulmanova grafička metoda.

9.4.2020 15

Proračun rešetke se svodi na određivanje reakcija oslonaca i sila u štapovima rešetke.

Prvo se određe reakcije oslonaca, posmatrajući rešetku kao kruto telo, a zatim se određuju sile u štapovima rešetke.

9.4.2020 18

ODREĐIVANJE SILA U ŠAPOVIMA REŠETKE PRIMENOM METODE ČVOROVA

METODA RAVNOTEŽE ČVOROVA – ANALITIČKI POSTUPAK

Postupak se zasniva na **metodi isecanja čvorova**, postupno odvajajući od rešetke svaki čvor i posmatrajući ravnotežu štapova koji su vezani u tom čvoru. Polazi se od čvora u kome su vezana samo dva štapa, jer se radi o sistemu sučeljnih sila, a uslove ravnoteže čine dve jednačine:

$$\sum X = 0, \quad \sum Y = 0$$

9.4.2020

19

METODA RAVNOTEŽE ČVOROVA – GRAFIČKI POSTUPAK

Kako na svaki čvor rešetke deluje sistem sučeljnih sila, dovoljan uslov da bi pojedinačni čvor rešetke bio u ravnoteži je da **poligon sila bude zatvoren**.


Polazi se od čvora u kome su vezana samo dva štapa.

Crtanje poligona sile koliko ima čvorova i pri tome se sila u svakom štalu pojavljuje po dva puta. To je ujedno i glavni nedostatak ove metode.

9.4.2020


22

Za rešetkasti nosač opterećen silama $F_1=5 \text{ kN}$ i $F_2=4 \text{ kN}$, odrediti sile u svim štapovima primenom metode ravnoteže čvorova analitičkim i grafičkim putem.



Polazi se od čvora u kome su vezana samo dva štapa, štapovi se preseku blizu čvora i postave se unutrašnje sile u štapovima. Aksijalne sile su u pravcu štapa, a njihov smer je proizvoljan. **Najbolje je uvek pretpostaviti da je štap zategnut.**


METODA RAVNOTEŽE ČVOROVA – ANALITIČKI POSTUPAK



Dirktno postavljanje uslova ravnoteže čvorova-analitički način (isečanje čvora):

Čvor A:

$$\begin{aligned} &H_A && V_A \\ &\leftarrow S_3 && \uparrow \\ &\text{Horizontal projection: } H_A = -S_1 + 0.707S_3 = 0 \\ &\text{Vertical projection: } V_A + 0.707S_3 = 0 \end{aligned}$$




Jednačine ravnoteže za čvor C glase:

$$\begin{aligned} \sum X = 0 &\rightarrow S_2 + F_2 = 0, \\ \sum Y = 0 &\rightarrow -S_1 = 0, \end{aligned} \quad \boxed{S_2 = -F_2 = -4 \text{ kN}, S_1 = 0}$$

Štap 2 je **pritisnut**, dok je štap 1 **nenađegnut** – nulti štap.


Čvor I:	$S_4 \leftarrow S_5 \uparrow$	$(3) \Sigma X = 0: -S_1 + S_2 + 0.707(S_5 - S_4) = 0$
		$(4) \Sigma Y = 0: 0.707S_4 + 0.707S_5 = 0$
Čvor B:	$S_6 \leftarrow S_2 \uparrow Y_B$	$(5) \Sigma X = 0: -0.707S_6 - S_2 = 0$
		$(6) \Sigma Y = 0: 0.707S_6 + V_B = 0$
Čvor II:	$S_7 \leftarrow S_3 \rightarrow$	$(7) \Sigma X = 0: 0.707(S_4 - S_3) + S_7 = 0$
		$(8) \Sigma Y = 0: -0.707(S_3 + S_4) = 0$
Čvor III:	$S_7 \leftarrow S_6 \rightarrow$	$(9) \Sigma X = 0: 0.707(S_6 - S_7) - 4F = 0$
		$(10) \Sigma Y = 0: -0.707(S_5 + S_6) = 0$
10 jed; 10 nepoznatih: $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, S_7, H_A, V_A, V_B$		



Sada se analizira sledeći čvor u kome su nepoznate sile u dva štapa. Kako je sila u štalu 1 određena iz ravnoteže čvora C, sledeći je A (u čvoru D pored štapa 1 vezana su još tri štapa 3, 5 i 6). Presecaju štapovi 1, 3 i 4 i postavljaju se sile S_1, S_3 i S_4 u tim štapovima, pri čemu treba voditi računa da je sila u štalu 1 sada suprotnog smera.

$$\begin{aligned} \sum X = 0 &\rightarrow S_4 + S_3 \cos 45^\circ = 0, \\ \sum Y = 0 &\rightarrow S_1 + S_3 \sin \alpha + V_A = 0, \\ S_3 &= -0,5\sqrt{2} \text{ kN}, S_4 = 0,5 \text{ kN}, \end{aligned}$$

Štap 3 je **pritisnut**, a štap 4 **zategnut**.




9.4.2020 28

Maksvel Kremonin plan sile

Prikazana metoda ravnoteže čvorova za određivanje sile u štapovima rešetke, bilo analitičkim, bilo grafičkim putem, je jednostavna, ali ona postaje veoma složena ako rešetka ima veliki broj štapova, jer se svaka od sile u štapovima pojavljuje dva puta u jednačinama ravnoteže, tj. u poligonima sile. Sem toga, poligona sile ima onoliko koliko ima čvorova u rešetki.



Određivanje sile u štapovima rešetke grafičkim putem može se sprovesti daleko preglednije i brže konstrukcijom Kremoninog plana sile.



9.4.2020 29

Postupak pri crtanju Kremoninog plana sile:

- odrediti reakcije oslonaca rešetke;
- konstruisati u izabranoj razmeri od svih spoljašnjih sile koje deluju na rešetku (aktivnih sile i reakcija veza) zatvoreni poligon sile. Pri tome sile se moraju nanositi onim redom u kome se one nalaze na rešetki obilazeći oko rešetke u smeru obrtanja kazaljke na časovniku;
- na poligonu spoljašnjih sila nacrtati poligone sile za sve čvorove rešetke, počinjući od čvora u kome su vezana samo dva štapa. Konstrukciju poligona svakog čvora treba započeti poznatim silama i zatim nanositi sve ostale onim redom kojim se na njih nalazi kada se oko čvora obilazi u smeru obrtanja kazaljke na časovniku;
- dobijene smerove sile u štapovima ucrtati u planu rešetke, a ne u Kremoninom dijagramu;
- formirati tablicu u kojoj se unose očitane vrednosti sile u štapovima sa odgovarajućim znakom (zategnuti +, pritisnuti -).



9.4.2020

31

ODREĐIVANJE SILA U ŠAPOVIMA REŠETKE PRIMENOM METODE PRESEKA

Sile u šapovima rešetke se mogu odrediti presekom rešetke na određenom mestu, čime se ona podeli na dva zasebna dela, tako da se presek najviše tri šapu.

Uticaj uklonjenog dela rešetke treba nadoknaditi silama u šapovima.

Odsečeni deo rešetke treba da bude u ravnoteži usled dejstva spoljašnjih sile koje deluju na taj deo rešetke – reakcija oslonaca i sile u presečenim šapovima.

9.4.2020

32

METODA RITERA

Metoda Ritera je analitička metoda.

Na odsečeni deo rešetke (presek kroz tri šapa) treba primeniti **treći oblik uslova ravnoteže** – da je zbir momenata svih spoljašnjih sile koje deluju na odsečeni deo rešetke, reakcija oslonaca i sile u presečenim šapovima u odnosu na tri tačke, koje ne leže na istoj, pravoj jednak nuli.


Za momentne tačke biraju se tačke u kojima se sekut pravci presečenih šapova. Na ovaj način se eliminisu po dve nepoznate sile u šapovima i dobijaju tri jednačine, od kojih je svaka samo sa po jednom nepoznatom. U slučaju da su dva šapa paralelna (seku se u beskonačnosti), primenjuje se drugi oblik uslova ravnoteže.

9.4.2020

34

METODA KULMANA

Metoda Kulmana je grafička metoda.



Posmatra se levi deo rešetke dobijen zamišljenim presekom a-a šapova 1, 2 i 3. Sve sile koje deluju na posmatrani deo rešetke moraju biti u ravnoteži:


- spoljašnje sile $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{R}_A$
- unutrašnje sile – sile u presečenim šapovima $\vec{S}_1, \vec{S}_2, \vec{S}_3$

Odsečeni deo rešetke treba nacrtati u odabranoj razmeri u_t za dužine i nacrtati sve sile koje deluju na taj deo rešetke, kao i reakcije oslonaca.

Sada treba u odabranoj razmeri u_t za sile konstruisati poligon spoljašnjih sile i reakcija veza koje deluju na levi deo i odrediti njihovu rezultantu \vec{R}_L , kao i položaj te rezultante konstrukcijom verižnog poligona.

9.4.2020


35



9.4.2020

33

Metoda Ritera



9.4.2020

36

NEKI SPECIJALNI SLUČAJEVI RAVNOTEŽE ČVORA

Ako čvor rešetke čine samo dva šapa a na čvor ne deluje spoljašnja sila ili reakcija veze šapovi su nulti.


$$\begin{aligned} \sum X = 0, \\ \sum Y = 0. \end{aligned} \quad \left. \right\} \Rightarrow S_1 = 0, \quad S_2 = 0.$$

Ako čvor rešetke, koji nije opterećen spoljašnjom silom ili reakcijom veze, čine tri šapa, od kojih su dva istog pravca, onda je treći šap nulti.

$$\begin{aligned} \sum X = 0, \\ \sum Y = 0. \end{aligned} \quad \left. \right\} \Rightarrow S_1 = S_3, \quad S_2 = 0.$$

Ako čvor rešetke čine dva šapa i na njega deluje spoljašnja sila ili reakcija veze koja je u pravcu jednog od njih, tada je šap koji nije u pravcu sile nulti.

$$\begin{aligned} \sum X = 0, \\ \sum Y = 0. \end{aligned} \quad \left. \right\} \Rightarrow S_1 = P, \quad S_2 = 0.$$



9.4.2020

40

Najvažnije u ovom poglavlju

- Kako se određuju sile u štapovima rešetke primenom metode čvorova
- Kako se određuju sile u štapovima rešetke primenom metode preseka
- Nulti štapovi

